

Motor

Ventildeckeldichtung M 102

Sehr frühe M102 wurden mit glatten Ventildeckeln ausgeliefert (rechts), wenn sie für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung gedacht waren. Bei der Bestellung unbedingt nachschauen, welche Ausführung man hat und dann Daumen drücken, dass auch die richtige Dichtung geliefert wird.

Erfahrungsgemäß überleben diese Dichtungen eine Öffnung des Ventildeckels schadlos, eine Neuanschaffung scheint nur bei Undichtigkeiten erforderlich.

Die Grafik wurde von Unimog-Light(OM615) erstellt, besten Dank!

Eindeutige ID: #1385

Verfasser: Rory

Letzte Änderung: 2021-02-28 15:09